

02/11/2011

Observaciones sobre los
Simulacros llevados a cabo en la sede de
Santiago del Estero 1029 de la
Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires.

A: Brancoli, Diego,

Tal cual lo conversado oportunamente le hago llegar por este medio algunos comentarios sobre los simulacros llevados a cabo en la sede de Santiago del Estero.

-El angostamiento producido por la gran cantidad de mesas y carteles a ambos lados de las principales vías de evacuación, por ejemplo en la planta baja, producen una demora en la evacuación del edificio y aumentan la probabilidad de generar accidentes tanto en dichas prácticas como en cualquier situación de circulación masiva.

-La situación del punto anterior se repite con los carteles que están ubicados en las escaleras que sirven de vías de evacuación.

-Se recomienda entregar material escrito a todos los líderes de evacuación sobre los temas dictados en los cursos (se envió material pertinente).

-Se deben ubicar correctamente toda la señalización de evacuación, ya que se detectaron algunos carteles que estaban colocados muy por sobre el dintel de las puertas dificultando su visualización.

-Se recomienda que los líderes de evacuación no se coloquen sus chalecos hasta iniciadas las actividades de simulacros.

-Se deberán asegurar los reemplazos y correspondientes actualizaciones de los líderes de evacuación en los casos que se trate de miembros del centro de estudiantes y cualquier otro que no corresponda al personal no docente, dada su posible modificación.

-La estiba de un gran volumen de papel por parte los centros de copiado debe reducirse para disminuir la carga de fuego que representa.

Cualquier consulta estamos a su disposición

Ing. Alberto Pelaez

Lic. Alexis Blanklejder